

Knot Filler termopahtel kasutusjuhend

Kuidas kasutada:

1. Kui püstol on saavutanud õige temperatuuri siis täida parandatav koht Knot Filleriga.
2. Kata parandatud koht jahutava metallplaadi või klotsiga.
3. Kui täidis on jahtunud, löika üleliigne pahtel ära spetsiaalse lõiketeraga.
4. Peale lihvimist on pind valmis viimistluseks

NB! Knot Filler on pakitud õhukindlatesse pakenditesse, peale kasutamist tuleb pakend korralikult sulgeda!

